

Très beau coffret offrant une composition complète d'alésoirs pour la réalisation de réalésage des gicleurs de carburateurs



■ **Acier rapide**

Alésoirs pour gicleurs 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 + 1 pince Coffret bois. Pour ranger et protéger vos outils. Composition étudiée et optimisée pour un équipement durable.

**Machines**



**Applications**



P1-Aciers non alliés

P2-Aciers faiblement alliés

P3-Aciers fortement alliés

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

+ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.

**Données de gestion :**

PCB : 1 / Kilogram. : 0,185 / Dimensions : 0130x0065x0040 mm / EAN : 3221910642297