

Foret à 60° pour centrer (Longueur 60). Forme A.



■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

+ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
8140841075350	3221910481179	0.75	3.5	60	1		1	1
8140841100400	3221910481186	1	4	60	1.3		1	1
8140841150500	3221910481193	1.5	5	60	2		1	1